

FlashCheck®防水型最低/最高 棒棒糖数字温度计, 型号 11050 用户使用说明

1、温度计整体介绍:



2、操作说明:

- 2.1 ON/OFF 键盘: 开机或关机, 开机时屏幕出现全屏显示, 然后显示温度数值。
- 2.2 MAX/MIN 键: 检查从开机到此时的时段内所测试到的最高和最低温度。
- 2.3 CAL 键: 自动校准键, 按住此键 3 秒, 温度计将进入自动校准模式。**注意: 本自动校准功能适用于跟据企业内部 SOP/HACCP 标准, 为确保温度计测试的准确性而进行每日一次校准。电子温度计经过工厂出厂校准, 一般情况下温度测试能持续维持正常。在正常使用时, 请不要随意按需 CAL 键, 误使温度计进入校准模式而未进行冰水校准操作, 引起温度计测试误差。请参考厂方提供温度计自动校准程序。**
- 2.4 温度计测量范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 155^{\circ}\text{C}$ 。测量超过产品规格范围时, 屏幕会显示: Hi 或 Lo。注意测量过高温度时, 还可能会造成传感器损坏。

3 使用温度计注意事项:

- 3.1 禁止使用数字探针温度计的探针去敲戳冰块或其他坚硬的食物, 这样很容易损坏探针传感器。
- 3.2 此温度计最适合测量食品中心温度, 即把探针插入到食品中心准确测量温度。