


ColdMark数据表



规格

指示类型	目视可见，不可逆的澄清至紫色颜色变化
激活温度水平	灵敏度在-3 °C和10°C之间。详情请参见产品选择表。
温度精度	+1 °C/+2 °F
活化温度暴露时间	30分钟或更短
产品生命	2年
安装方法	压敏粘合剂
储存条件	未使用的产品必须在高于活化温度和低于43°C/110°F的温度下储存
尺寸	3.3 x 0.8 x 0.4英寸/83.82 x 20.32 x 10.16毫米
重量（因灵敏度而异）	3.06g

部件编号	激活温度
CM-3/-26	-3°C/26°F
CM0/32	0°C/32°F
CM2/36	2°C/36°F
CM5/41	5 °C/41 °F
CM10/50	10°C/50°F

产品选择

当监测必须保持在指定温度以上的产品时，应使用

压敏胶数据

产品描述

- 高性能丙烯酸压敏粘合剂（2密耳厚膜），可在大多数光滑表面上提供出色的粘合力
- 提供强力粘性和高剪切强度
- 优异的紫外线稳定性和耐高温

物理性质	典型值 *
快速钉 不锈钢	4.0磅/ sq.in.
剥离粘附力 不锈钢- 30分钟停留	4.1磅/ in.
剪切 不锈钢-1000克/平方in.@ 华氏72度	300+小时失败
厚度 粘合剂仅	0.002英寸

温度范围指南

应用：高于10°C/50°F以获得最佳性能

最终用途：-40 °C至121°C/-40 °F至250°F

耐化学

防水、耐洗涤剂、耐酒精、耐脂肪族和某些芳香烃。不建议用于与活性溶剂接触，如酮、酯和某些氯化烃。

* 给出的值是典型值，不一定用于规范。产品在附着力测试期间用2 mil PET加固


如何安装

温度指示器最适合于监测产品或产品的受控环境。

ColdMark下降温度指示器最好直接安装在被监测的产品上或放置在产品运输箱内。指示剂不应直接放置在凝胶包、相变材料等上。

在极少数情况下，温度指示器安装在外部包装上，以监测环境温度条件。

附图



本产品含有乙二醇，这是加利福尼亚州已知的一种导致出生缺陷或其他生殖伤害的化学物质欲 了解更多信息，请访问