

TempDot. 加上时间-温度 温度升高标签

阈值温度 0° C/32° F	
停止温度 -3° C/26° F	
累计温度 暴露数小时	1/2, 1, 2, 4, 8, 12 温度上升
温度精度 ± 1° C / 2° F	
时间准确度	标签下时间的 ± 15%，以实现可追溯性 等温条件 之前 之后
化学指示剂 化学品法典、FDA	蓝色液体化学品 封装在泡罩中，食品 批准（第 21 条）、GRAS （通常被认为是安全的）以学位时间为单位
标签材料铝塑复合板，	聚合物组装多层，如何使用： 无毒、不含乳胶和 PVC TempDot Plus 会在
标签尺寸	1.58 英寸 x 0.75 英寸 x 0.02 英寸 (40毫米x19毫米x0.5毫米)
指示器上的水泡即可激活。注意：如果房间启动按钮吸塑0.1英寸高（2.5毫米高）	
激活环境高于阈值	用手指按压，在 温度
应用支持。适用于清洁、干燥	压敏粘合剂完全充满彩色染料，表明标签已 表面。
储存（未激活）直接热源并储存在产品停止温度以下，以防止误报	环境室温， 凉爽、黑暗的地方，远离 阳光。受到推崇的 20-80% 相对湿度时 72° F (22° C)
保质期	3) 激活后，将标签放置在保存期限为3年的环境中。 受到推崇的
防潮性 4) 撕掉标签背面的	防潮。不适合 此种用途。禁止 浸入水中

型号51050

0°C/32°F

• 低成本标签检测

短途旅行

• 每个上的序列号

• 不可逆、一次性使用

时间/温度指示器

• 指示累积暴露高于温度阈值

温度升至标签定义的阈值以上。

1) 标签的激活必须在高于 0° C/32° F 的温度下进行。挤

温度不高于 0° C/32° F，TempDot 必须

加热至 0° C/32° F 以上。

2) 一旦标签被激活，“ON” 窗口将会出现

积极的。注意：“开始”按钮中的所有染料都必须是

从泡罩中挤出以完全激活标签。标签

激活后不立即使用的需要

温度滥用的迹象。

或低于 -3° C/26° F 至少 1 小时。

将其粘附到产品上。注：待监控产品

必须已经低于 0° C/32° F。



DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 生产产品
注册质量管理体系 SS 51050 21B1

